RAPORT

Climatizare - intervenție și măsurători

26.10.2026

RO **B123DEMO**

Volkswagen Golf · 2018

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

Agent frigorific și consumabile

Agent frigorific	R1234yf
Cantitate recuperată	340 g
Cantitate încărcată	500 g
Încărcare specificată	500 g

Sursa specificației
Valoare fictivă pentru demonstrație. Pentru vehiculul real se verifică eticheta și documentația exactă.

Condiții și măsurători

Temperatura ambiantă	24 °C
Temperatura la aerator înainte	18 °C
Temperatura la aerator după	7 °C
Turație motor la test	1500 rpm

Condițiile testului
Recirculare activă, ventilator treapta medie, măsurare după stabilizarea temperaturii.

Presiune joasă	2 bar
Presiune înaltă	12 bar
Diferența temperaturii la aerator (înainte − după)	11 °C

Vid și test de pierderi

Durata vidării	25 min

Rezultatul vidării observat
Parametrul afișat de stație a rămas stabil în intervalul observat.

Metoda testului de pierderi	Detector electronic; verificare în condițiile consemnate.

Rezultatul testului de pierderi
Fără semnal detectat în punctele accesibile verificate. Rezultatul nu exclude orice pierdere posibilă.

Habitaclu și intervenție

Filtru habitaclu	Înlocuit
Metodă de igienizare consemnată	Produs de curățare

Lucrări și observații
Filtru habitaclu înlocuit. Diferența de temperatură este consemnată separat; cantitățile și presiunile sunt exclusiv demonstrative.

Concluzie inspector

Funcționarea este documentată în condițiile testului. Exemplul nu reprezintă o specificație de încărcare pentru un vehicul real.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ


26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Vedere frontală - fotografie ilustrativă a modelului.



Fotografia 2 - Altele - Interior și bord - fotografie ilustrativă a modelului.