## Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

# Baterie, demaror și alternator - test

26.10.2026

RO **B123DEMO**

### Renault Clio · 2018

| Data | Kilometraj | Client |
|---|---|---|
| **26.10.2026** | **72.420 km** | **Client demonstrativ** |

**Verificările consemnate sunt în regulă**

Nu au fost consemnate probleme.

| 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|
| În regulă | Necesită atenție | Critice |

## Baterie

| | |
|---|---|
| Tip baterie | EFB |
| Capacitate nominală | 70 Ah |
| CCA nominal | 680 A |
| CCA măsurat | 390 A |
| Tensiune în repaus | 12.3 V |
| Stare de sănătate (SOH) | 48 % |
| Tester folosit | Tester demonstrativ |
| Rezultat test | Necesită înlocuire |

## Pornire și încărcare

| VERIFICARE | VALOARE / OBSERVAȚIE | STARE |
|---|---|---|
| Tensiune minimă la pornire | 9.4 V | |
| Tensiune încărcare la ralanti | 14.2 V | |
| Tensiune încărcare cu consumatori | 13.9 V | |
| Demaror | | ● În regulă |
| Alternator | | ● În regulă |
| Borne și cabluri | | ● În regulă |

## Intervenție

| | |
|---|---|
| Observații și recomandări | Baterie slăbită înainte de iarnă. |

## Concluzie inspector

Exemplu fictiv: numai verificările consemnate sunt prezentate; celelalte nu sunt evaluate.

## CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

**Client demonstrativ**

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

## FOTOGRAFII




Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).