Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

Tinichigerie și vopsitorie - constatări și plan

26.10.2026

RO **B123DEMO**

Peugeot 308 · 2020

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

Element caroserie 1

Element / zonă	Aripă față stânga
Operațiune propusă	Verificare suplimentară
Vopsire propusă	Fără vopsire

Observații
Deformare superficială; verificare înainte de stabilirea reparației.

Structură și plan de reparație

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Evaluare structură		Neverificată
Plan de reparație	Evaluare suplimentară după demontarea elementelor afectate.	

Concluzie inspector

Exemplu fictiv: numai verificările consemnate sunt prezentate; celelalte nu sunt evaluate.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).