RO **B123DEMO**

Ford Focus 1.6 TDCi · 2015

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

1 probleme critice
Recomandăm rezolvarea lor cât mai curând.

2	2	1
În regulă	Necesită atenție	Critice

⚠ **Critic - necesită verificare urgentă**
• Disc ambreiaj: Critic
Indicator bazat exclusiv pe datele și verificările introduse de inspector, nu pe o verificare independentă OBDAuto.

Rezumat

! **Constatări critice: 1**

Simptome

Simptome (patinează, vibrații, zgomot, schimbare grea)	Ambreiajul patinează în treapta a 4-a.
Tip cutie	Manuală

Constatări la demontare

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Disc ambreiaj		● Critic
Placă presiune		● Necesită atenție
Rulment presiune		● Necesită atenție
Uzură disc estimată	85 %	
Volantă (bimasă)		● În regulă
Joc volantă bimasă	12 °	

Lucrări

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Piese montate (marcă, cod)	Kit ambreiaj demonstrativ	

Test de drum		● În regulă
Observații și recomandări	Volanta bimasă în limite.	

Concluzie inspector

Exemplu fictiv: numai verificările consemnate sunt prezentate; celelalte nu sunt evaluate.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).