Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

FIȘĂ TRANSPARENȚĂ VEHICUL

26.10.2026

RO **B123DEMO**

Toyota Corolla Hybrid · 2021


Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

STARE INIȚIALĂ / DEFECTE


Verificare vizuală demonstrativă înainte de vânzare; urme superficiale pe aripa față stânga.

HARTA DEFECTELOR CAROSERIE


Vedere de sus · fața în sus



Partea stângă · fața spre stânga



Partea dreaptă · fața spre dreapta



Defecte înregistrate: 1 · Zonele nemarcate nu confirmă verificarea

Aripă față stânga · Zgârietură - Urme superficiale, documentate ilustrativ. - Fără fotografii asociate.

Zonele colorate marchează defecte declarate, nu o evaluare automată.

Nu se certifică absența erorilor; verificați modulele scanate.

Măsurătorile de vopsea nu certifică singure vopseaua de fabrică.

INSPECȚIE SECOND-HAND

Exemplu fictiv; verificările neconsemnate nu sunt considerate efectuate.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).