RO **B123DEMO**

Škoda Octavia 2.0 TDI · 2017

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

1 puncte necesită atenție

Recomandăm rezolvarea lor cât mai curând.

4	1	0
În regulă	Necesită atenție	Critice

Simptome și coduri

Simptome raportate (fum, lipsă putere, mod avarie)	Martor DPF aprins, lipsă de putere la accelerare.
Coduri de eroare citite	P2463
Tester folosit	Tester demonstrativ

Filtru de particule (DPF)

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Funingine calculată	42 g	
Cenușă calculată	18 g	
Presiune diferențială DPF (ralanti)	35 mbar	
Km de la ultima regenerare	820 km	
Intervenție DPF	Regenerare forțată	
Rezultat după intervenție		● În regulă

EGR și admisie

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Supapă EGR		● Necesită atenție
Intervenție EGR	Curățat	

Injector 1

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Cilindru	1	

Corecție citită	0.8 mg/str	
Stare		● În regulă

Injector 2

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Cilindru	2	
Corecție citită	-1.1 mg/str	
Stare		● În regulă

Turbo

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Presiune turbo cerută	2100 mbar	
Presiune turbo reală	2050 mbar	
Joc ax turbină		● În regulă

Lucrări și recomandări

Lucrări efectuate	Regenerare forțată și curățare EGR.
Recomandări (ex. drum lung pentru regenerare, ulei low-SAPS)	Drum lung de 20 de minute săptămânal; ulei low-SAPS.

Valorile sunt cele citite cu testerul la momentul intervenției. Limitele se compară doar cu sursa specificației consemnate.

Concluzie inspector

Exemplu fictiv: numai verificările consemnate sunt prezentate; celelalte nu sunt evaluate.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).