Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

FIȘĂ PREDARE / PRIMIRE FLOTĂ

26.10.2026

RO **B123DEMO**

Dacia Duster · 2021


Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

PREDARE / PRIMIRE


Operațiune: Predare
Șofer / responsabil: Șofer demonstrativ
Carburant / baterie: 3/4
Chei predate: 2
Accesorii: Adaptor antifurt, triunghi și trusă medicală.
Stare consemnată înainte de predare. Zgârietura marcată pe portiera spate dreapta trebuie comparată cu fișa și fotografiile originale la retur.

HARTA DEFECTELOR CAROSERIE


Vedere de sus · fața în sus



Partea stângă · fața spre stânga



Partea dreaptă · fața spre dreapta



Defecte înregistrate: 1 · Zonele nemarcate nu confirmă verificarea
Ușă spate dreapta · Zgârietură - Marcaj demonstrativ: urmă superficială pe portieră. Fotografiile modelului nu constituie dovada acestui defect. - Fără fotografii asociate.
Zonele colorate marchează defecte declarate, nu o evaluare automată.

Concluzie inspector

Fișă de predare demonstrativă. Nu este consemnat încă un retur și nu se atribuie răspunderea pentru daune.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Șofer demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Șofer demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).