Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

Flotă - verificare periodică

26.10.2026

RO **B123DEMO**

Ford Transit · 2020

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

2 puncte necesită atenție

Recomandăm rezolvarea lor cât mai curând.

4	2	0
În regulă	Necesită atenție	Critice

Responsabili și programare

Șofer	Șofer demonstrativ
Responsabil vehicul	Responsabil flotă
Data verificării	2026-10-26

Verificări consemnate

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Anvelope		Necesită atenție
Lumini		În regulă
Lichide		În regulă
Martori de bord		În regulă
Frâne		Neverificat
Vizibilitate		În regulă

Defect 1

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Severitate		Necesită atenție

Descriere
Profil anvelopă față redus; măsurare și evaluare recomandate.

Stare remediere	Deschis
Responsabil	Responsabil flotă
Termen	2026-10-30

Concluzie inspector

Exemplu fictiv: numai verificările consemnate sunt prezentate; celelalte nu sunt evaluate.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).