Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

Control flotă zilnic / săptămânal

26.10.2026

RO **B123DEMO**

Mercedes-Benz Sprinter · 2020

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

1 probleme critice
Recomandăm rezolvarea lor cât mai curând.

3	3	1
În regulă	Necesită atenție	Critice

⚠ **Critic - necesită verificare urgentă**
• Utilizare vehicul: Defect critic / vehicul reținut - remediere și autorizare înainte de utilizare
Indicator bazat exclusiv pe datele și verificările introduse de inspector, nu pe o verificare independentă OBDAuto.

Rezumat

Constatări critice: 1

Rezumat calculat

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Utilizare vehicul	Defect critic / vehicul reținut - remediere și autorizare înainte de utilizare	Critic
Defecte observate	Defecte consemnate - raportați și evaluați înainte de utilizare	Necesită atenție
Defecte de urmărit	1	Necesită atenție
Ora inspecției	Neconsemnată; ora salvării nu înlocuiește ora inspecției	

Șofer și momentul inspecției

Nume șofer	Șofer demonstrativ
Frecvență control	Zilnic
Data inspecției	2026-10-26
Ora locală a inspecției și fus orar	08:15

Exterior și vizibilitate

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Parbriz și geamuri	Defect	Necesită atenție
Lumini, semnalizatoare și reflectoare		În regulă
Oglinzi și camere de vizibilitate		În regulă

Anvelope, roți și frâne

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Stare și presiune anvelope		În regulă
Frâne de serviciu - verificare conform procedurii		Neverificat

Defecte și responsabilități

Fără defecte observate în verificările efectuate	Nu - defecte consemnate
Statut autorizare utilizare	Reținut pentru evaluare / remediere
Decizie consemnată de persoana responsabilă	În așteptarea evaluării

Registru defecte 1

Defect / componentă	Fisură parbriz
Defect nou / existent	Nou
Stare	Raportat
Detalii / verificare rezolvare	Necesită evaluare înainte de plecare.

Înregistrați numai verificările efectuate și raportați defectele conform procedurii flotei. Locația se completează numai prin acțiunea explicită GPS a utilizatorului. Orice decizie de utilizare trebuie luată de persoana responsabilă conform procedurii aplicabile.

Concluzie inspector

Exemplu fictiv: numai verificările consemnate sunt prezentate; celelalte nu sunt evaluate.

Confirmare inspecție și semnătură șofer

Șoferul confirmă efectuarea verificărilor consemnate și raportarea defectelor observate. Semnătura nu autorizează utilizarea unui vehicul nesigur.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).