Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

Instalație GPL - verificare

26.10.2026

RO **B123DEMO**

Dacia Logan 1.0 GPL · 2020

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

Verificările consemnate sunt în regulă

Nu au fost consemnate probleme.

6	0	0
În regulă	Necesită atenție	Critice

Instalația

Marcă instalație / calculator	Instalație demonstrativă
Tip rezervor	Toroidal
Valabilitate rezervor	2030-05-01
Kilometraj	64000 km

Verificări

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Test de etanșeitate		● În regulă
Metodă test etanșeitate	Detector electronic	
Multivalvă		● În regulă
Reductor / vaporizator		● În regulă
Injectoare GPL		● În regulă
Conducte și furtune		● În regulă
Filtru fază lichidă	Înlocuit	
Filtru fază gazoasă	Înlocuit	
Comutare benzină-GPL		● În regulă

Concluzii

Observații și recomandări	Filtre înlocuite, fără pierderi.

Verificare tehnică de atelier. Nu înlocuiește verificarea RAR a instalației GPL.

Concluzie inspector

Exemplu fictiv: numai verificările consemnate sunt prezentate; celelalte nu sunt evaluate.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).