Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

Inspecție pre-achiziție - 150 de puncte

26.10.2026

RO **B123DEMO**

Mazda CX-5 · 2020

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

3 puncte necesită atenție

Recomandăm rezolvarea lor cât mai curând.

4	3	0
În regulă	Necesită atenție	Critice

Rezumat calculat

Acoperirea verificării	7 / 150 evaluate (0 nu se aplică)
Exterior	7.5 / 10
Motor	5.0 / 10
Șasiu	7.5 / 10
Interior	10.0 / 10
Test rutier	10.0 / 10
Scor general - verificări evaluate	7.9 / 10

Metodă de scoring
OK = 10, atenție = 5, critic = 1; media punctelor evaluate. Verificările lipsă nu primesc notă.

Exterior

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Zgârieturi și ciobituri ale vopselei		Necesită atenție
Alinierea panourilor și uniformitatea rosturilor		În regulă
Constatări și referințe dovezi	Urme superficiale pe caroserie; exemplu fictiv.	

Motor

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Scurgeri de ulei la motor și în jurul acestuia		Necesită atenție
Constatări și referințe dovezi	Se recomandă identificarea sursei urmelor de ulei.	

Șasiu

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Grosimea vizibilă a plăcuțelor de frână		Necesită atenție
Discuri de frână: uzură, coroziune și deteriorări vizibile		În regulă
Constatări și referințe dovezi	Plăcuțele necesită o măsurare și evaluare suplimentară.	

Interior

Centuri: țesătură, retragere, catarame și blocare		În regulă

Test rutier

Răspunsul frânei la încetinire ușoară și progresivă		În regulă

Marcați fiecare punct doar pe baza unei verificări efectuate. Elementele neverificate sau neaplicabile trebuie păstrate ca atare. Estimările sunt orientative, în moneda declarată; scorul și regulile sale nu reprezintă o certificare a vehiculului.

Concluzie inspector

Exemplu fictiv: numai verificările consemnate sunt prezentate; celelalte nu sunt evaluate.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).