Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

Pregătire pentru ITP - verificare preliminară

26.10.2026

RO **B123DEMO**

Dacia Logan · 2018

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

2 puncte necesită atenție
Recomandăm rezolvarea lor cât mai curând.

12	2	0
În regulă	Necesită atenție	Critice

Rezumat

! **Concluzie inspector: Necesită intervenții**

Baza verificării

Țara / profilul verificării	România

Criterii utilizate
Control preliminar vizual și verificări disponibile în atelier.

Sursa criteriilor / referință
Exemplu demonstrativ; criteriile oficiale aplicabile se verifică înainte de utilizarea reală.

Data verificării	2026-10-26

Vizibilitate și caroserie

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Parbriz		● În regulă
Folii geamuri față		● Nu se aplică
Coroziune structurală observabilă		● În regulă

Iluminare și semnalizare

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Reglaj faruri		● Necesită atenție
Iluminare număr		● În regulă
Lumini marșarier		● În regulă
Lumini ceață		● În regulă
Stopuri și semnalizări		● În regulă

Identificare și conformitate documentară

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Lizibilitate VIN		În regulă
Accesibilitate VIN		În regulă
VIN corespunde documentelor		În regulă
Lizibilitate identificare motor		Neverificat
Accesibilitate identificare motor		Neverificat
Identificare motor, dacă se aplică		Neverificat
Dimensiuni anvelope corespund CIV		În regulă

Verificări tehnice preliminare

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Martori emisii / motor		În regulă
Etanșeitate evacuare		În regulă
Verificare frâne		Neverificat
Verificare suspensie		Neverificat

Constatări preliminare

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Concluzia verificării preliminare	Probleme observate	Necesită atenție

Observații și acțiuni recomandate
Farul stânga necesită reglaj. Frânele pe stand și verificarea suspensiei nu au fost efectuate și nu sunt declarate conforme.

Verificare preliminară de pregătire, neoficială. Nu reprezintă ITP, certificat de conformitate sau garanție de admitere la ITP.

Concluzie inspector

Concluzie: Necesită intervenții

Verificare preliminară: este necesară corectarea reglajului farului înainte de prezentarea la stația ITP. Nu se garantează admiterea.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).