Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

Evaluare vehicul avariat / reconstruit

26.10.2026

RO **B123DEMO**

Audi A4 · 2019

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

Rezumat calculat

Limita constatărilor
O scanare fără erori nu confirmă prezența, autenticitatea sau siguranța airbagurilor. Consemnați verificarea fizică efectuată de personal calificat.

Istoric și documente

Statut în acte / categorie daună	Istoric de reparație declarat
Jurisdicție documente / înmatriculare	Exemplu demonstrativ

Zone afectate și istoric declarat
Avarie frontală declarată; documentația disponibilă este incompletă.

Structură și caroserie

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Lonjeroane / șasiu		● Neverificat
Suduri și îmbinări		● Neverificat

Verificare fizică SRS și centuri

Airbaguri - prezență / montaj verificate fizic	● Neverificat

Module și date de impact

Modul SRS / date de impact	● Neverificat

Calibrări și verificări ulterioare

Limitări și verificări rămase
Structura și sistemele de retenție nu au fost inspectate în acest exemplu.

Constatări finale și acțiuni recomandate
Verificare specializată și documentație înainte de evaluarea finală.

Scanarea fără erori nu confirmă prezența sau integritatea airbagurilor, centurilor ori structurii. Verificarea fizică și procedurile SRS trebuie efectuate de personal calificat, conform documentației OEM. Înregistrați explicit accesul limitat și dovezile lipsă.

Concluzie inspector

Exemplu fictiv: numai verificările consemnate sunt prezentate; celelalte nu sunt evaluate.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).