Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

Verificare de sezon - iarnă / vară

26.10.2026

RO **B123DEMO**

Dacia Duster · 2019

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

3 puncte necesită atenție
Recomandăm rezolvarea lor cât mai curând.

5	3	0
În regulă	Necesită atenție	Critice

Sezon

Tip verificare	Pregătire de iarnă
Data verificării	2026-10-26

Verificări

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Anvelope (sezon, profil, presiune)		Necesită atenție
Lichid parbriz		Necesită atenție
Ștergătoare		Necesită atenție
Baterie		În regulă
Punct de îngheț antigel	-32 °C	
Lumini		În regulă
Frâne		În regulă
Încălzire / climatizare		În regulă
Nivel ulei		În regulă

Recomandări

Ce trebuie făcut înainte de sezon	Montare anvelope de iarnă și ștergătoare noi.

Concluzie inspector

Exemplu fictiv: numai verificările consemnate sunt prezentate; celelalte nu sunt evaluate.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).