Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

Service - predare și primire

26.10.2026

B123DEMO

Škoda Octavia · 2019

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

Datele predării / primirii

Etapă	Primire în service
Comandă de lucru	WO-2026-1042
Data predării / primirii	2026-10-26
Ora predării / primirii	10:15
Locație	Recepție atelier · postul 2
Primit de	Consilier service demonstrativ

Stare și lucrări

Sesizarea clientului
La rece, ralantiul este ușor neregulat. Clientul solicită o verificare înainte de programarea reviziei.

Starea la primire
Caroserie uscată, verificată vizual la primire. O zgârietură superficială este marcată pe aripa față stânga.

Lucrări solicitate
Verificare funcționare la rece, citire memorie erori și control vizual. Devizul se confirmă înainte de lucrări.


Lucrări efectuate
Recepție și documentarea stării inițiale. Diagnoza nu este încă efectuată.

Bunuri lăsate în vehicul
Triunghi reflectorizant, trusă medicală și adaptor pentru șuruburi antifurt.


Nivel combustibil / încărcare	3/4
Număr chei	2

HARTA DEFECTELOR CAROSERIE


Vedere de sus · fața în sus



Partea stângă · fața spre stânga



Partea dreaptă · fața spre dreapta



Defecte înregistrate: 1 · Zonele nemarcate nu confirmă verificarea
Aripă față stânga · Zgârietură - Marcaj demonstrativ: zgârietură fină, aproximativ 4 cm. Fotografiile de model sunt ilustrative, nu dovezi ale acestui defect. - Fără fotografii asociate.
Zonele colorate marchează defecte declarate, nu o evaluare automată.

Concluzie inspector

Starea inițială a fost revizuită împreună cu clientul demonstrativ. Acest document nu consemnează o diagnoză finalizată.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).