Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

Distribuție - înlocuire kit

26.10.2026

RO **B123DEMO**

Dacia Logan 1.5 dCi · 2017

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

1 puncte necesită atenție

Recomandăm rezolvarea lor cât mai curând.

3	1	0
În regulă	Necesită atenție	Critice

Kit montat

Tip distribuție	Curea
Data înlocuirii	2026-10-26
Kilometraj la înlocuire	118000 km
Marcă și cod kit	Kit demonstrativ
Pompă de apă	Înlocuită
Antigel folosit	G12
Curea accesorii	Înlocuit

Verificări la montaj

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Starea kitului demontat		Necesită atenție
Calare / semne de sincronizare		În regulă
Tensionare conform producătorului		În regulă
Pornire și funcționare după montaj		În regulă

Următoarea înlocuire

La kilometrajul	178000 km
Sursa intervalului	Plan de întreținere producător
Observații	Curea veche cu fisuri pe dinți.

Concluzie inspector

Exemplu fictiv: numai verificările consemnate sunt prezentate; celelalte nu sunt evaluate.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).