RO **B123DEMO**

Renault Clio · 2019

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

Verificările consemnate sunt în regulă

Nu au fost consemnate probleme.

8	0	0
În regulă	Necesită atenție	Critice

Operațiune și set

Operațiune	Depozitare
Set documentat	Înainte de intervenție

Anvelopă / roată 1

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Poziție / punte	Față stânga	
Set / acțiune	Demontat	
Marcă și model	Continental WinterContact	
Dimensiune	205/55 R16	
Sezon	Iarnă	
Cod DOT	2324	
Adâncime profil	6.8 mm	
Presiune măsurată	2.2	
Unitate presiune	bar	
Stare anvelopă		● În regulă
Stare jantă		● În regulă

Anvelopă / roată 2

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Poziție / punte	Față dreapta	

Set / acțiune	Demontat
Marcă și model	Continental WinterContact
Dimensiune	205/55 R16
Sezon	Iarnă
Cod DOT	2324
Adâncime profil	6.7 mm
Presiune măsurată	2.2
Unitate presiune	bar
Stare anvelopă	● În regulă
Stare jantă	● În regulă

Anvelopă / roată 3

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Poziție / punte	Spate stânga	
Set / acțiune	Demontat	
Marcă și model	Continental WinterContact	
Dimensiune	205/55 R16	
Sezon	Iarnă	
Cod DOT	2324	
Adâncime profil	7.1 mm	
Presiune măsurată	2.2	
Unitate presiune	bar	
Stare anvelopă		● În regulă
Stare jantă		● În regulă

Anvelopă / roată 4

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Poziție / punte	Spate dreapta	
Set / acțiune	Demontat	
Marcă și model	Continental WinterContact	
Dimensiune	205/55 R16	
Sezon	Iarnă	
Cod DOT	2324	

Adâncime profil	7 mm	
Presiune măsurată	2.2	
Unitate presiune	bar	
Stare anvelopă		● În regulă
Stare jantă		● În regulă

Depozitare și finalizare

VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚIE	STARE
Loc depozitare	A-12 / 04	
Referință depozitare	HOTEL-2026-0148	
Verificare TPMS		● Neverificat

Concluzie inspector

Setul demontat este documentat pentru depozitare. Profilul și presiunile sunt valori demonstrative, nu limite sau prescripții pentru toate vehiculele. TPMS nu a fost verificat.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).