Atelier demonstrativ

Tehnician: Inspector demonstrativ

RAPORT

Geometrie roți - înainte și după

26.10.2026

RO **B123DEMO**

Hyundai Tucson · 2021

Data	Kilometraj	Client
26.10.2026	**72.420 km**	**Client demonstrativ**

Specificații și condiții

Sursa specificațiilor	Referință demonstrativă

Configurație și condiții vehicul
Presiuni și poziția volanului verificate înainte de măsurare.

Format document de măsurare (introducere în grade zecimale)	Grade zecimale

Unghi măsurat 1

Poziție / punte	Față stânga
Unghi	Convergență individuală
Înainte - grade zecimale	0.18 °
După - grade zecimale	0.08 °

Observații
Valori demonstrative; specificațiile reale depind de vehicul.

Verificări și intervenții

Intervenții efectuate	Măsurare și reglaj demonstrativ.

Introduceți unghiurile ca numere în grade zecimale. Comparațiile folosesc exclusiv limitele, sursa și referința specificației consemnate; nu certifică starea generală a vehiculului.

Concluzie inspector

Exemplu fictiv: numai verificările consemnate sunt prezentate; celelalte nu sunt evaluate.

CONFIRMARE CLIENT

Clientului i-au fost comunicate constatările și, dacă este cazul, riscurile defecțiunilor critice. Semnătura confirmă luarea la cunoștință, nu autorizarea automată a lucrărilor sau renunțarea la drepturi.

CLIENT - AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

Client demonstrativ

26.10.2026, 09:10:00

Semnatar: Client demonstrativ · Data confirmării: 26.10.2026, 09:10:00

FOTOGRAFII



Fotografia 1 - Identificare auto - Imagine generată, ilustrativă; nu reprezintă vehiculul inspectat.

Fotografii insuficiente pentru o inspecție completă (recomandat 2-4 poze reale).